



Mode d'emploi

Appuyer sur le bouton "mesure" en pointant votre préparation. L'écran s'allume et la température s'affiche.

Le thermomètre s'éteint automatiquement après 15 secondes de non utilisation.

Un voyant clignote en cas de batterie faible.

La portée maximale de mesure est de 1,30 mètre.

Appuyer sur le bouton "LED" pour éclairer la zone de mesure lors d'une prise.

Passer de °C en °F en appuyant sur les boutons "mesure" et "LED" en même temps.

Pour changer les 2 piles LR03, ouvrir en enlevant les 5 vis au dos de l'appareil.



Garantie

Garantie 1 an à compter de la date d'achat contre les vices de fabrication, sous condition d'utilisation normale.



Entretien

Ne pas immerger. Nettoyer à l'aide d'une éponge humide.



Recyclage

Jetez l'emballage carton dans le bac de tri sélectif afin qu'il soit à nouveau recyclé.

Jetez les protections plastifiées avec vos ordures ménagères.

En fin de vie, déposez vos produits dans un centre de recyclage ou retournez-nous le produit pour que nous nous chargions de son recyclage.



Recyclez les piles

Poids net : 65 g